


**TRAVAIL EFFECTUE
SUR LE VITRAIL VANDALISE
Novembre 2020**




*Prise de l'empreinte du verre cassé
Dessin sur calque du motif peint à reproduire selon dessin des autres verres*





Travail de grisaille, peinture et cuisson



*Travail de repiquage
Grattage du mastic sous les ailes de plomb
Ouverture soignée des plombs.
Retrait du verre restant.
Logement de la pièce dans les plombs.
Rabattage des plombs.
Masticage des pièces dans l'interstice des plombs
Reprise des mastics des autres verres pour consolidation.*